


 Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima  
 (FINAS akkreditointi T 106, EN ISO/IEC 17025)

Asiakirjan osittainen kopioiminen kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä.

**Tilaja:**
 Pedersöre kommun/Idrottsbyrån  
 Harjulin Leif  
 PB 1  
 68911 BENNÄS


<b>Näyte:</b>	Uimarantavesi	<b>Tilausnumero:</b>	-
<b>Näytenumero:</b>	2019-09406-008	<b>Saapumispvm:</b>	21.08.2019 <b>klo:</b> 14:00
<b>Näytteenottopvm:</b>	21.08.2019	<b>klo:</b>	10:23
<b>Näytteenottoaika:</b>	Leplaxin uimaranta	<b>Tutk.aloittamispvm:</b>	21.08.2019
<b>Näytteenottaja:</b>	Gunilla Skog Hälsoinspektionens provtagare	<b>VKP:</b>	
<b>Tutkimuksen syy:</b>	Näytteenottosuunn.mukaan		

**Lisätiedot:**
 Veden lämpötila 17,1°C  
 Poikkeava väri vedessä: ei  
 Poikkeava näkösyvyys: ei  
 Öljyä veden pinnalla: ei  
 Pinta-aktiivisia aineita veden pinnalla (pysyvää vaahtoamista): ei  
 Fenolin haju (tervan haju): ei  
 Kelluvia esineitä (jätteitä vedessä): ei  
 Syanobakteerien esiintyminen veden pinnalla: ei

Tutkimus	Tulos	Max.	Yksikkö	Menetelmä	Epäv. (%)
Enterokokit 41°C 18-24 h	10	400	pmy/100 ml *	Quanti-TrayEnterol-E	
Escherichia coli	6	1000	pmy/100 ml *	ISO 9308-2:2014	

Pätevyysalueeseen kuuluvien mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

\*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

**Lausunto**
 Uimavesi täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa  
 354/2008 säädetyt mikrobiologiset laatuvaatimukset.

Anne Kinnunen, mikrobiologi

**Tiedoksi**

Gunilla Skog Hälsoinspektionens provtagare halsoinspektionen@jakobstad.fi

Harjulin Leif leif.harjulin@pedersore.fi

Jakobstads hälsoinspektionen/ Pietarsaaren terveysturvonta halsoinspektionen@jakobstad.fi